

再処理工場のウラン試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応(No.6-1)

件名	ドラム除染室鉄扉開閉用駆動システムにおける汚染	
事象の概要	(1) 発生場所: 機器 (2) 発生の状況 (3) 概要	
事象による影響	(1) 工場外への影響 (2) 安全性への影響 (3) 作業員への影響 (4) 他工程への影響	
対応の概要	(1) ドラム搬送工程のドラム除染室、鉄扉と扉枠との締め付け力低下による汚染であることを確認する。 (2) 鉄扉を作動させる駆動システム側に漏れた汚染を除去する。 (3) 鉄扉を作動させる駆動システムを点検、検査して定常的な保守作業で復旧が可能な場合は、定められた保守手順に従って駆動システムを保守する。 (4) 保守完了後の作動確認、汚染の有無など点検、検査して、異常がないことを確認した後、定められた操作手順に従い運転を再開する。	
公表区分	翌平日に公表(ホームページへ掲載)	
対応区分	(a) 運転継続しながら復旧 (b) 運転システムを切り替えて復旧 (c) 当該機器を停止して復旧 (d) 当該設備を停止して復旧 (e) 影響範囲の設備を停止	国際評価尺度 (INES) のレベル 日本原燃による評価: レベル0以下 放射性物質の外部放出 放射性物質による汚染、被ばく等 多重防護の劣化 工場外への影響 工場内への影響 運転制限範囲からの逸脱等

