再処理工場のウラン試験時に発生が予想されるトラブル等とその対応(No.3-24)

| 件名 | ፭ | せん断機における燃料送り出し装置のテレスコピックトランスミッション(ネジ)の外れ |
|------------|-------------------------|--|
| 事象の概要 | | |
| (1)発生場所:機器 | | 前処理建屋:燃料送り出し装置(せん断機) |
| (2)発生の状況 | | せん断機の運転中 |
| (3)概要 | | せん断機へ燃料集合体を挿入する燃料送り出し装置のチェーンにモータの駆動力を伝える役目のテレスコピックトランスミッション(ネジ)の外れに伴う燃料集合体のせん断機への挿入不良 |
| 事象による影響 | | |
| (1)工場外への影響 | | 工場外への影響は生じない。 前処理建屋換気設備が稼働しているセル内での事象及びそれに伴う復旧作業であり、放射性物質の 放出等の工場外への影響は生じない。 |
| (2)安全性への影響 | | 安全上の問題は生じない。 せん断機の燃料送り出し装置のテレスコピックトランスミッションの故障により燃料供給が停止するため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 |
| (3)作業員への影響 | | 作業員への影響は生じない。 外れたネジの取り付け等の作業は、セル外からの遠隔作業なので、作業員への影響は生じない。 |
| (4)他工程への影響 | | 下流の工程の運転に影響が生じる。 せん断機の運転を一時的に停止する必要があり、前処理建屋内の溶解槽以降の工程の運転に影響が 生じる。さらに下流の分離建屋以降の工程は、前処理建屋と分離建屋の中間に設置されている一時的 な貯留槽(計量後中間貯槽)の残液量で運転継続の可否を判断する。 |
| | | (1) せん断機の燃料送り出し装置のテレスコピックトランスミッションネジの外れを確認する。 (2) 定められた保修作業手順に従って、外れたネジを取り付ける。 |
| 対応の概要 | | (3) テレスコピックトランスミッションの保修、復旧を確認した後、駆動用システムの作動試験を行い正常に動作することを確認し、定められた操作手順に従い、運転を再開する。 |
| 公表区分 | 毎月集約 | |
| 対応区分 | (a) i (b) i (c) i | 重転継続しながら復旧 重転系統を切り替えて復旧 当該機器を停止して復旧 当該設備を停止して復旧 日本原燃に お別様との影響はない が別性物質による汚染・被ばく等の影響 の影響 の影響 |
| | (e) § | 影響範囲の設備を停止 よる評価: [レベンルの以下] 運動赤水輸囲からの過焼等 の劣化 |

